


Répartition des interventions de l'équipe voirie

Période du 1er janvier au 31 décembre 2022



- 261 Interventions spontanées
- 275 Interventions demandées




- 209 PANNEAU DÉTÉRIORÉ
- 198 DÉTÉRIORATION CHAUSSÉE
- 65 MOBILIER DÉTÉRIORÉ
- 22 DÉTÉRIORATION TROTTOIR
- 8 GRILLES OU CANIVEAUX BOUCHÉS
- 34 AUTRES
Détérioration sur pont, fossé bouché, fauchage, marquage au sol effacé, problème feu tricolore...

- Moins de 50 interventions
- De 50 à 100 interventions
- De 100 à 200 interventions
- Plus de 200 interventions


Répartition des interventions de l'équipe voirie

Les délais d'interventions 2022



Répartition des interventions de l'équipe voirie

Brignais - 217 interventions




-  **95 PANNEAUX DÉTÉRIORÉS**
-  **48 DÉTÉRIORATION CHAUSSÉE**
-  **42 MOBILIER DÉTÉRIORÉ**
-  **13 DÉTÉRIORATION TROTTOIR**
-  **19 AUTRES**

Marquage au sol effacé, fauchage, détérioration sur pont, grille ou caniveau bouché, problème feu tricolore...

-  **98 Interventions spontanées**
-  **119 Interventions demandées**

Répartition des interventions de l'équipe voirie

Chaponost - 165 interventions



 **90 DÉTÉRIORATION CHAUSSÉE**

 **47 PANNEAU DÉTÉRIORÉ**

 **11 MOBILIER DÉTÉRIORÉ**

 **6 DÉTÉRIORATION TROTTOIR**


 **11 AUTRES**
Grille ou caniveau bouché, fossé bouché,
non renseigné.

 **79 Interventions spontanées**

 **86 Interventions demandées**

Répartition des interventions de l'équipe voirie

Millery - 58 interventions



 **29 DÉTÉRIORATION CHAUSSÉE**

 **16 PANNEAUX DÉTÉRIORÉS**

 **2 MOBILIER DÉTÉRIORÉ**

 **2 DÉTÉRIORATION TROTTOIR**

 **9 AUTRES**


Grille ou caniveau bouché, non renseigné...

 **31 Interventions spontanées**

 **27 Interventions demandées**

Répartition des interventions de l'équipe voirie

Montagny - 41 interventions



-  **16 PANNEAU DÉTÉRIORÉ**
-  **16 DÉTÉRIORATION CHAUSSÉE**
-  **7 MOBILIER DÉTÉRIORÉ**
-  **2 AUTRES**
Détérioration trottoir, fauchage.

-  **23 Interventions spontanées**
-  **18 Interventions demandées**

Répartition des interventions de l'équipe voirie

Vourles - 55 interventions



35 PANNEAU DÉTÉRIORÉ



15 DÉTÉRIORATION CHAUSSÉE



5 AUTRES

Mobilier détérioré, non renseigné.



30 Interventions spontanées



25 Interventions demandées

